


Evolución de falla por desgaste

Equipo: Ventilador centrífugo con acople cardánico
 1500 rpm 150 HP, rodamientos con grasa
Falla: Desgaste en cruceta eje cardánico



NOTA: ESTE CASO REAL FUE PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEMAPI S.A. RESGUARDANDO EN TODOS LOS CASOS LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA (CLIENTE) PROPIETARIA DEL EQUIPO ANALIZADO.