


Caso Nro 1




Típico problema de bornera con poca fuerza de apriete. Algo muy común y que generalmente termina con el elemento dañado cuando es visualizable a simple vista.

Caso Nro 2




Limpiar los contactos del fusible con la mordaza inferior no permitirá la salida de servicio injustificada del sector de manufactura.

Caso Nro 3



Limpiar los contactos de la cuchilla con la mordaza no permitirá afectar físicamente al seccionador como así tampoco al conductor de conexión.

Caso Nro 4



Limpiar el contacto de el alambrón con el terminal del pasamuros no permitirá que la conexión del alambrón en otros sectores de la misma fase terminen con el mismo final.