

Desbalanceo Rotor de ventilador

Equipo: Ventilador centrífugo con mando a correas, rodamientos con grasa
 Falla: Desbalanceo rotor ventilador corregido "in situ"

