



Caso Nro 1



El termograma nos revela que el mantenimiento realizado la semana pasada a este interruptor de la línea de 33Kv fue mal hecho.
¿Esperamos a que la planta salga de servicio para darnos cuenta?

Caso Nro 2




El termograma muestra que la barra de 33Kv tiene el niple sucio. ¿esperamos a que la excesivo temperatura nos deje fuera de servicio la planta?

Caso Nro 3



Limpiando la conexión de los terminales del alambrón en la parada anual de mantenimiento solucionamos un problema imposible de localizar de otra forma que ya no sea demasiado tarde.

Caso Nro 4



El termograma nos revela la mala conexión interna del terminal de baja del transformador.
Actuar rápidamente nos permitira evitar la pérdida de la máquina.