

Desgaste de rodamiento de reductor

Equipo: Reductor accionamiento cinta de transporte 10 HP rodamientos con grasa
 Falla: Desgaste rodamientos eje salida reductor

