



**Informe técnico Nº 16515**

Las Heras 419  
Campana (B2804GTC)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel. (54) 03489-431111  
Fax: (54) 03489-426661  
E-mail: info@semapi.com.ar  
<http://www.semapi.com>

# Mantenimiento Predictivo Termográfico Inspección Realizada a:

## INFORME MODELO

### Mecánico

**Agosto de 2010**

Inspector: Pablo Cantero  
Thermography - Level I  
ASNT NDT 0499



## Cliente


Inspectores:	
Email:	
Teléfono:	
Dirección:	
Orden Compra:	
Remito:	

## Prioridades de Reparación

Severidad	Indicación
P1	Caso Crítico / Reparación Inmediata
P2	Caso Semi-Crítico / Reparación en una Semana
P3	Caso Importante / Reparación en una Quincena
P4	Caso Leve / Reparación en un Mes
P5	Caso Semi-Leve / Reparación en dos Meses
P6	Caso Muy leve/Reparación Programada en otra Reparación del Equipo
OB	Observación/criterio del cliente




**Prioridad de Reparación** **OB**



Filename	A0511-20.IMG
Date	11/05/2010
Max Temperature	65.2 °C
Min Temperature	-14.6 °C
Ar1 Temperatura máxima	65.2 °C
Ar1 Temperatura mínima	21.2 °C
Ar1 Temperatura Máx. - Mín.	44.0 °C
Sp1 Temperatura	27.6 °C
Sp2 Temperatura	40.3 °C




Complejo Campo Duran  
MOTOR – VE - 1



**Prioridad de Reparación**

**OB**




Filename	A0511-15.IMG
Date	11/05/2010
Max Temperature	64.5 °C
Min Temperature	10.2 °C
Ar1 Temperatura máxima	64.5 °C
Ar1 Temperatura mínima	12.1 °C
Ar1 Temperatura Máx. - Mín.	52.4 °C
Sp1 Temperatura	35.1 °C
Sp2 Temperatura	34.8 °C



Complejo Campo Duran


Motor-B-4201A






**Prioridad de Reparación**

**OB**




Filename	A0511-09.IMG
Date	11/05/2010
Max Temperature	47.1 °C
Min Temperature	9.8 °C
Ar1 Temperatura máxima	47.1 °C
Ar1 Temperatura mínima	11.5 °C
Ar1 Temperatura Máx. - Mín.	35.6 °C
Sp1 Temperatura	18.5 °C
Sp2 Temperatura	14.6 °C




**Complejo Campo Duran**

Cojinete lado acople de bomba B-21DD



**Prioridad de Reparación**

**OB**



Filename	A0708-21.IMG
Date	08/07/2010
Max Temperature	75.4 °C
Min Temperature	4.0 °C
Ar1 Temperatura máxima	71.7 °C
Ar1 Temperatura mínima	24.0 °C
Ar1 Temperatura Máx. - Mín.	47.8 °C
Sp1 Temperatura	45.5 °C
Sp2 Temperatura	22.0 °C



Intercambiador H-5005

Lado Este

